

Warning:**Laser may cause eye injury**

- ◆ Avoid looking directly into laser
- ◆ Avoid shining into reflective surfaces
- ◆ Avoid shining onto any person's or animal's eyes
- ◆ Avoid strong bumps, blows or impacts to the device
- ◆ Always unload your rifle or handgun before sighting

Insert the batteries into the boresight and turn on the unit. Once the laser is activated, carefully place the base of the boresight onto the muzzle of the barrel of the rifle or pistol; it will attach magnetically.

Locate a target 20-30 yards away on which the laser can be clearly seen. The laser dot is the theoretical point of impact. Adjust the windage and elevation of the riflescope or sight onto the laser dot. After sighting, detach the bore sight and remove the batteries. Store the boresight, batteries and instructions in the protective carrying pouch.

When sighting in at 25 yards, the shot should be within 5 MOA of the bullseye at 100 yards. Adjust the riflescope or sight, as needed.

Avertissement:
le laser peut provoquer la blessure d'oeil

- ◆ Évitez de regarder directement dans le laser
- ◆ Évitez de briller dans les surfaces réfléchissantes
- ◆ Évitez de briller sur les yeux de n'importe quelle personne ou animal
- ◆ Évitez de forts fracas, des coups ou des impacts à l'artifice
- ◆ Déchargez toujours votre fusil ou arme de poigne avant la vue

Introduire les piles dans la caméra à champ de visée et mettre en marche l'appareil. Une fois le laser activé, placer délicatement la base sur la caméra à champ de visée sur l'extrémité du canon de la carabine ou du pistolet ; celle-ci se fixera magnétiquement.

Sélectionner une cible à 20 ou 30 mètres sur laquelle le laser peut être clairement vu. Le point du laser est théoriquement le point d'impact du laser. Régler la trajectoire et la hauteur de la portée ou viser sur le point laser. Après avoir visé, détacher la caméra à champ de visée et enlever les piles. Conserver la caméra à champ de visée, les piles et le mode d'emploi dans le sac de protection destiné au transport.

Lorsque vous visez à 22 mètres, vos tirs atteindront un rayon de 12 centimètres autour du centre de la ligne de mire pour un tir à 90 mètres. Réglez votre portée ou votre carabine pour changer la distance en fonction des instructions relatives à la portée, les munitions ainsi que les instructions du fabricant.

Advertencia:

El láser puede causar lesión al ojo

- ◆ Evite mirar directamente a la fuente del láser
- ◆ Evite apuntar a superficies reflexivas
- ◆ Evite apuntar directamente a los ojos de otras personas o animales
- ◆ Evite golpear o impactar el aparato
- ◆ Cerciórese que el arma este descargada antes de iniciar la colimación

Inserte las pilas en el colimador y encienda la unidad. Una vez activado el láser, cuidadosamente coloque la base del sistema de mira sobre el extremo del caño del rifle o pistola; este se sujetará magnéticamente.

Ubique un blanco a 20-30 yardas de distancia sobre el cual el láser se vea claramente. El punto del láser es el punto de impacto teórico. Ajuste la resistencia aerodinámica y la elevación del alcance o mira para que coincida con el punto del láser. Después del avistamiento, desprendá el colimador y retire las pilas. Guarde el colimador, las pilas y las instrucciones en el estuche.

Cuando el avistamiento sea a 25 yardas, sus disparos estarán a 5 pulgadas del blanco de tiro a 100 yardas. Ajuste su alcance o rifle para adaptarse al cambio en distancia de acuerdo a su alcance, municiones e instrucciones del fabricante del rifle.

Warnung:

Der Laser kann die Augen verletzen

- ◆ Vermeiden Sie es, direkt in den Laser zu schauen
- ◆ Vermeiden Sie es, den Laser auf spiegelnde Oberflächen zu richten
- ◆ Vermeiden Sie es, den Laser in die Augen von Personen oder Tieren zu richten
- ◆ Vermeiden Sie starke Stöße, Schläge oder einen schweren Aufprall des Gerätes
- ◆ Entladen Sie vor dem Ausrichten immer Ihr Gewehr oder ihre Pistole

Legen Sie die Batterien in das Visier ein und schalten Sie das Gerät ein. Ist der Laser aktiviert, stecken Sie das untere Ende des Visiers vorsichtig auf das Ende des Laufs des Gewehrs oder der Pistole; Es wird magnetisch befestigt.

Suchen Sie sich ein Ziel in 20 – 30 Yard (ca. 18 – 27 m) Entfernung, auf dem Sie den Laser klar sehen können. Der Laserpunkt entspricht der Stelle, die Sie theoretisch treffen würden. Passen Sie Windangriff und Höhe des Zielfernrohrs oder Fadenkreuzes mit Hilfe des Laserpunkts an. Nach der Einstellung entfernen Sie das Visier und nehmen Sie die Batterien heraus. Verstauen Sie Visier, Batterien und Anleitung in der Schutz-Tragetasche.

Stellen Sie die Waffe auf 25 Yards (ca. 23 m) Entfernung ein, treffen Sie auf 100 Yards innerhalb von 5 Inch (12,5 cm) um das Schwarze. Passen Sie das Zielfernrohr oder Gewehr dieser Änderung der Entfernung anhand der Anleitung zu Ihrem Zielfernrohr, der Munition und des Waffenherstellers an.



For warranty information go to:

www.sightmark.com